

Revestimiento e Impermeabilización de Techo con Filtraciones en Casa Particular.



En la techumbre de 125 m² de una casa particular en condominio, presentaba serios problemas de filtración de aguas lluvias por la mala instalación de su cobertura de planchas de material galvanizado.



La superficie fue preparada con un hidrolavado. Se sellaron las uniones abiertas y se aplicaron 2 manos de **ENESEAL HR**. El cliente informó que notó una disminución en la temperatura interior. Esto debido a la propiedad de **ENESEAL HR** de refractar la radiación solar.

