


Recuperación de Base de Estanque Acumulador de Oxígeno Líquido, en la Industria Minera



*El deterioro de la base de hormigón corriente del estanque acumulador de Oxígeno Líquido fue producto de los constantes derrames en su operación. Luego de hacer una limpieza del anillo alrededor del estanque se refuerza con **ENECRETE DuraQuartz**. Para el sellado final se aplicó **CHEMCLAD SC** en 2 dos capas.*



La solución propuesta por ENECON Chile proporcionó al cliente mayor seguridad estructural y operacional de su planta.