

Recuperación y Protección Fondo Canal en Caída de Producto Molienda Primaria, en Minería.



Inspección realizada después de 60 días muestra resultados sorprendentes, **duplicando** a la fecha de control, la duración de la solución tradicional.

A pesar de contar con hormigón especial de alta resistencia, canal presenta desgaste extremo y desintegración en fondo del mismo. **ENECON** propone y ejecuta reparación en base a **ENECRETE DuraFill** con agregado de cuarzo para recuperación de material perdido, y **METALCLAD CeramAlloy CBX** en un espesor aproximado de 10 mm como superficie resistente a abrasión extrema producida por la caída de producto molienda.

