

Protección de área de contención secundaria sujeta a ataque químico, en una planta de tabacos.



Área de contención de hormigón para estanque de triacetina dañada severamente por ataque químico.

Pretil escarificado, recuperado y emparejado con DuraFill y luego protegido contra ataque químico y corrosión, con dos capas de CHEMCLAD XC.

