

## Recubrimiento Interior de Tapas de Succión y Descarga de Bomba de Vacío en la Industria de Combustibles y Lubricantes



*El interior de la tapa de succión y descarga de hidrocarburos presentaba un avanzado estado de corrosión. La solución **ENECON** para su recuperación fue remover toda la corrosión, mediante granallado y posteriormente revestirlo con **CeramAlloy CL+AC gris** como primera capa y luego **CeramAlloy CL+AC azul** como capa final, extendiendo significativamente la vida útil del impulsor.*

