ELECON® NEVS

"Repair, Don't Replace"

EC-1101

Recuperación de base de bomba de nitrógeno en planta de gases industriales con ENECRETE DuraQuartz.









Base de bomba y zona aledaña de hormigón con serios deterioros debidos a bajas temperaturas y a los continuos ciclos de hielo deshielo. La solución propuesta por ENECON consistió en retirar todo el material suelto, para luego mediante la utilización de ENECRETE DuraQuartz recuperar y devolver las dimensiones originales de la base.

La recuperación se realizó en solo 6 horas gracias a la versatilidad y rápido curado de **ENECRETE DuraQuartz**, el cual es el más avanzado sistema para la de recuperación de hormigones y estructuras.



