

Recuperación y Protección de la Carcasa de una Bomba Warman para Importante Empresa



En una importante empresa la abrasión y corrosión habían provocado graves daños a la estructura de una bomba, dejando perforaciones que en primera instancia la habrían dejado fuera de servicio.

Luego de una evaluación por parte de los técnicos de ENECON, propusieron la recuperación con una malla de refuerzo sobre la que se aplicó METALCLAD® CeramAlloy CP + AC, para recuperar la forma y estructura original de la bomba. Finalmente, como revestimiento final, se aplicó una capa de METALCLAD® CeramAlloy CL + AC, como protección contra la abrasión y corrosión, aumentando la vida útil de una pieza que parecía no tener reparación.

