



## Revestimiento y Protección del Pretil de Acido Nitrico en la Industria Minera.



En esta importante empresa minera, el ácido nítrico había provocado estragos en paredes y piso de un pretil de contención. Solución propuesta: Luego de descontaminar la superficie y dejarla apta para un revestimiento de protección, se aplicó **ENECRETE DuraFill** como recuperador de la estructura y como puente de adherencia para el **CHEMCLAD XC** que se aplicó como protección final.

