


## Reparación y Revestimiento Interno y Externo de una Bomba en Clínica Médica



*Bomba con problema grave de corrosión por incrustaciones, debido a la dureza del agua. Se utilizó **CeramAlloy CL+AC** que impide que se generen incrustaciones, proporcionando un acabado liso y resistente.*



*La corrosión externa de la carcasa es debido a la humedad y temperatura del ambiente. Se utilizó el **CHEMCLAD SC**, que protege la carcasa del medio y que proporciona un acabado resistente.*