



Recuperación y Protección de Piso de Hormigón de Pasillo Peatonal, en Minería.



Con más de 40 años de uso, este pasillo peatonal ha pasado por múltiples reparaciones de carácter provisorio.

La solución definitiva propuesta por **ENECON** consistió en una preparación de superficie con copa diamantada y aplicación de **DuraFill** con agregado de cuarzo. Para la terminación y protección contra la abrasión se utilizó el **FPS 2000**.