


Recuperación de Correa Transportadora de Escoria de Cobre, en la Minería



Correa transportadora presentaba desgaste en su parte central, producto de la abrasión de la escoria. La reparación con **Flexiclad ER** se realiza *In Situ* con y apoyo de focos halógenos para permitir un tiempo de curado menor a 6 horas.

